УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «НИЦ АЭС»

_____/Д.А. Шорстов/

«11» 01 2024 г.

ПАМЯТКА

по соблюдению требований безопасности

для лиц, посещающих АО «НИЦ АЭС»

г.Кашира

2024

Данная Памятка по соблюдению требований безопасности для лиц, посещающих АО «НИЦ АЭС» является обязательным документом для ознакомления всех лиц, посещающих предприятие в независимости от цели их посещения и времени пребывания на территории предприятия.

Общие сведения об организации

АО «НИЦ АЭС», предприятие ГК «РОСАТОМ» - основной деятельностью является проведение испытаний и определение надежности тепломеханического оборудования (далее по тексту «Центр»).

АО «НИЦ АЭС» относится к категории опасного производственного объекта, эксплуатирует сосуды, работающие под избыточным давлением (более 0,07 МПа), с рабочей средой пар, вода (температура более 115 °С).

Производственные подразделения, в которых проводятся испытания, расположены на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах.

На четвертом этаже расположены кабинеты сотрудников и администрации.

Туалеты расположены на втором и третьем этажах.

Общие требования безопасности.

1. Всем посетителям и гостям АО «НИЦ АЭС» для безопасного пребывания необходимо ознакомиться с рисками нанесения вреда здоровью при нахождении на территории Центра.

- риск столкновения с автотранспортом на территории Каширской ГРЭС по пути следования к Центру и во въездных воротах в Центр;
- риск травмы электрическим током при прямом или непрямом прикосновении;
- риск падения на лестницах, площадках и дорожках, в том числе на влажных поверхностях;
- риск травмы органов зрения при попадании посторонних (инородных) элементов (в том числе струи пара, воздуха, воды) при нахождении, а так же при наблюдении за сварочным процессом на заготовительных и испытательных участках;
- риск шума – опасность-нарушение слуха вследствие нахождения вблизи источника звукового давления, превышающего уровень 80 ДБ;
- риск получения термического ожога при прикосновении к трубопроводам и тепломеханическому оборудованию;
- риск падения с высоты при заходе за ограждения.

2. Посещение АО «НИЦ АЭС» возможно только при сопровождении ответственного лица. Лицам – посетителям и гостям необходимо следовать строго за сопровождающим лицом.

3. Лицам – посетителям и гостям запрещается:

- входить без сопровождения в производственные помещения и другие помещения, обозначенные знаками.
- проводить фото и видеосъемки зданий, сооружений и других объектов по пути следования к Центру через территорию Каширской ГРЭС;
- заходить за ограждения и приближаться к работающему оборудованию на испытательных стендах;

-вмешиваться в обслуживание и манипулировать элементами управления оборудования;
- заходить за границы обозначенных опасных зон;
- вносить на территорию АО «НИЦ АЭС» спиртные, наркотические и токсичные вещества, а также взрывчатые вещества;
- находиться на территории Каширской ГРЭС и АО «НИЦ АЭС» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, равно как и под действием других веществ;
- ходить по территории и находиться в помещениях АО «НИЦ АЭС» в наушниках плеера или мобильного телефона, т.к. можно не услышать сигнала, предупреждающего об опасности;
- находиться под поднятым и перемещаемым грузом;
- опираться или вставать на оборудование, механизмы, приспособления и т.п.
- ходить в местах, где установлены запрещающие знаки;
-вмешиваться в работу сотрудников или отвлекать их от выполнения производственного задания;
- лицам-посетителям и гостям АО «НИЦ АЭС» **не разрешается курить** на территории и в помещениях предприятия.

4. Обязанности лиц – посетителей и гостей АО «НИЦ АЭС»
- Каждое лицо – посетитель или гость должен быть ознакомлен с содержанием данного документа и обязан подтвердить это своей собственноручной подписью и актуальной датой в журнале вводного инструктажа для командированных лиц по соблюдению требований безопасности для лиц, посещающих АО «НИЦ АЭС»;
- Лица-посетители и гости АО «НИЦ АЭС» при прохождении инструктажа получают гостевой талон, который носят на себе на видном месте при нахождении на территории АО 2НИЦ АЭС". По завершению визита талон опускают в приемный ящик при выходе из здания.
- Лица-посетители и гости АО «НИЦ АЭС» при передвижении по территории и помещениям должны пользоваться только установленными проходами;
- Лица-посетители и гости АО «НИЦ АЭС» должны иметь предписанные индивидуальные средства защиты, если они необходимы для нахождения лиц в данном помещении. Одежда и обувь должны быть удобными и не стеснять движений.
- В случае отсутствия собственных СИЗ посетителю (гостю) следует обратиться в службу охраны труда для обеспечения дежурным комплектом СИЗ: халат и каска, при необходимости беруши.

Действия в аварийных ситуациях.

В случае травмирования или ухудшения самочувствия необходимо немедленно поставить в известность своего непосредственного руководителя или сопровождающее лицо.

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо выполнять распоряжения сопровождающего лица и/или представителя посещаемого подразделения.

Будьте внимательны и обращайте внимание на следующие рекомендации:

№	Риски, воздействующие факторы и производственные моменты	Меры предотвращения несчастного случая
1	Шум	Берегите уши – используйте беруши, наушники
2	Работающее оборудование-вращающие и движущие механизмы	Запрещено заходить за пределы защитного ограждения. Совать руки во вращающие и движущие механизмы. Отвлекать работников от работы.
3	Закрытые зоны	Прежде, чем войти в такие зоны, необходимо: - Строго соблюдать указания ответственного лица.
4	Электрический ток	Запрещено: - Дотрагиваться до открытых электрических проводов; - Открывать электрические щиты; - нажимать на кнопки, рычаги и рубильники. К участкам, где есть риск поражения электрическим током, запрещается приближаться в одежде, на которой есть токоведущие части (металлические пуговицы, с мелочью в карманах, с одетыми часами, цепочкой и т.д.).
5	Электросварочные работы	В целях защиты органов зрения не рекомендуется смотреть на сварочную дугу. Приближаться к таким местам запрещено.
6	Горячее оборудование	Не дотрагиваться до открытых участков работающего оборудования, паропроводов и испытуемой арматуры
7	Кран-балки, тали и лебедки	Запрещено проходить под работающей кран-балкой с поднятым грузом. Берегите голову – используйте каски.
8	Падение с лестницы	- Спускаясь и поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни; - Не перепрыгивайте через ступеньки; - Не спешите; - Не отвлекайтесь; - Не прыгайте с лестниц.

Главный инженер Ю.П.Сотников

Специалист по ОТ и ТБ Н.А. Трубицына